

NEWS RELEASE

2016年10月3日 東ソー株式会社

苛性ソーダ輸送船の浸水事故について (第3報)

9月30日(金)午前10時45分頃、弊社南陽事業所(山口県周南市)沖合にて輸送船の浸水事故が発生しました。関係される皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしました。

10月3日(月)14時00分現在で、判明しております内容につきましては、下記のとおりです。

記

1. 発生場所 山口県周南市 徳山下松港 (弊社南陽事業所の南沖合)

2. 発生日時 2016年9月30日(金)午前10時45分頃

3. 輸送船 船 名: 洋和丸

運航会社:大豊運輸株式会社

輸送元請:東ソー物流株式会社(弊社の100%子会社)

4. 事故経過 ※進捗情報:下線表示

9月30日(金)

10時15分 弊社南陽事業所にて苛性ソーダ300㎡ (液体重量450t)を 積載完了

10時20分 苛性ソーダの貯蔵タンクがある江田島(広島県)に向けて出航

10時45分 左舷への傾きにより自走できず停船

10時46分 大豊運輸(株)より徳山海上保安部に連絡

11時00分 乗組員4名を救助

15時56分 潜水調査の結果、船体に穴がないことを確認

23時00分 バラスト水の排出により、船体の傾きがほぼ回復

10月1日(土)

7時 3分 曳航により桟橋に着桟完了

14時31分 苛性ソーダの抜き出し回収作業を開始

10月2日(日)

4時18分 苛性ソーダの抜き出し回収作業終了

14時07分 船体調査のためドック (尾道市) に向けて自走出航

東ソー株式会社 広報室



NEWS RELEASE

5. 原因

調査中

- 6. 被害状況
- ・人的被害なし (乗組員4名は全員救助)
- ・苛性ソーダおよび重油の流出なし
- 7. 生産への影響 なし
- 8. 今後の問い合わせ先

苛性ソーダの抜き出し回収作業が終了し、洋和丸がドックに向けて出航したことから、 10月2日(日)に東ソー物流(株)事故対策本部は解消されましたので、第3報をもって弊社からのニュースリリースを終了いたします。

今後の事故原因・調査結果等の問い合わせにつきましては、以下の連絡先にご連絡ください。

大豊運輸株式会社 (TEL06-6304-7181)

以上