



# NEWS RELEASE

2011年11月21日  
東ソー株式会社

## 南陽事業所 第二塩ビモノマー製造設備の火災事故に伴う 排水中のEDC排出基準値の超過について（第2報）

11月18日にリリースしました弊社南陽事業所西排水口の排水に含まれるEDC排水基準値超過につきまして、その後の測定値をご報告致します。

近隣住民の皆様をはじめとする関係先の方々に多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

### 記

1. 発生場所	東ソー株式会社 南陽事業所 西排水口
2. 物質名称	1. 2-ジクロロエタン (EDC)
3. 排水基準	0.04mg/L
4. 測定結果	11月18日(金) 8時15分採取試料: 0.039mg/L 13時15分採取試料: 0.032mg/L 16時30分採取試料: 0.030mg/L 19時30分採取試料: 0.028mg/L 22時30分採取試料: 0.039mg/L 11月19日(土) 1時30分採取試料: 0.033mg/L 4時30分採取試料: 0.036mg/L 7時30分採取試料: 0.096mg/L 10時30分採取試料: 0.066mg/L 13時30分採取試料: 0.076mg/L 16時30分採取試料: 0.063mg/L 19時30分採取試料: 0.060mg/L 22時30分採取試料: 0.071mg/L 11月20日(日) 1時30分採取試料: 0.037mg/L 4時30分採取試料: 0.026mg/L 7時30分採取試料: 0.028mg/L 10時30分採取試料: 0.021mg/L

東ソー株式会社 広報室

東京都港区芝3-8-2 〒105-8623  
TEL 03(5427)5103 FAX 03(5427)5195  
<http://www.tosoh.co.jp>



# NEWS RELEASE

5. 発生経緯 11月19日(土)7時30分から22時30分までの測定値は排水基準を再び超過しました。これは11月19日未明から強い雨による影響で、構築した土嚢の一部より、EDC含有排水が流出した可能性があります。
6. 処置対応 11月19日(土)に土嚢拡張や排水経路への仕切り板挿入などの流出防止対策を強化し、11月20日(日)1時30分より測定値は、排出基準値内の正常範囲となっております。  
公共用海域の影響調査につきましては、現在分析中です。
7. 本リリースに関するお問い合わせ先  
広報室(TEL:03-5427-5103)

以上