



NEWS RELEASE

2012年1月24日

東ソー株式会社

南陽事業所 第二塩化ビニルモノマー製造施設 爆発火災事故について（第6報）

近隣住民の皆様、行政官庁などの関係先、関連する会社やお客様などに多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

1月24日現在の弊社南陽事業所内その他製造設備、連結子会社工場の状況は下記の通りです。2011年12月5日にお知らせしました第5報から進捗しました内容に下線を付けて表記しております。なお、発災現場の状況につきましては、現在も行政による現場検証が継続しております。

記

1. 弊社南陽事業所内のその他製造設備、連結子会社工場の状況

(稼動中)

・東ソー・エスジーエム

第二塩化ビニルモノマー製造施設に隣接する連結子会社 東ソー・エスジーエム（石英ガラス素材製造会社）は、石英ガラスの合成棟や梱包出荷棟等の建屋ならびに製造設備等が損傷しましたが、復旧作業を行い、順次稼働を再開

※2011年12月5日にお知らせしました第5報で稼働中の製造設備につきましては、現在も継続して稼働しております。

本リリースに関するお問い合わせ先

広報室（TEL：03-5427-5103）

以上

東ソー株式会社 広報室

東京都港区芝3-8-2 〒105-8623
TEL 03(5427)5103 FAX 03(5427)5195
<http://www.tosoh.co.jp>