



NEWS RELEASE

2018年4月6日
東ソー株式会社

南陽事業所における異音発生および感電事故について

本日午前10時35分頃、弊社南陽事業所（山口県周南市）において発生した異音発生および感電事故について、近隣の皆様を始めとする関係先の方々には多大なご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

現在、判明しております状況につきましては、下記のとおりです。

記

1. 発生場所 弊社南陽事業所 第3特高（特別高圧変電所）
山口県周南市開成町4560番地
2. 発生日時 2018年4月6日（金）午前10時35分頃
3. 発生状況
 - ・動力プラント（自家発電所）における工事作業中に地絡が発生し、その影響で停電が発生しました。
 - ・地絡の際に感電事故が発生しました。
 - ・動力プラントは緊急停止に伴い安全装置が作動し、高圧蒸気を外に放出するため一時的に大きな異音が発生しましたが、正常に停止しました。
 - ・電力供給を受ける関連プラントも安全に停止しています。
4. 原因 調査中
5. 被害状況
 - ①人的被害 負傷者1名（感電による負傷、協力会社従業員）
 - ②物的被害 調査中
 - ③環境への影響 有害物質の漏えい等はなく、環境への影響はありません。
6. 生産・出荷への影響 調査中

以上

東ソー株式会社 広報室

東京都港区芝3-8-2 〒105-8623
TEL 03(5427)5103 FAX 03(5427)5195
<http://www.tosoh.co.jp>