



NEWS RELEASE

2018年4月11日

東ソー株式会社

4/6(金)南陽事業所における事故後の生産再開状況について

4月6日(金)に弊社南陽事業所(山口県周南市)構内で発生しました事故につきまして、近隣住民の皆様、行政官庁などの関係先、お客様をはじめとする多くの方々に多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

4月10日現在、南陽事業所内の製造設備、連結子会社工場の生産再開を順次進めており、稼働状況は下記のとおりです。

記

1. 南陽事業所内の製造設備、連結子会社工場の稼働状況

<稼働再開>

- ・エチレンアミン
- ・臭素
- ・トヨパール
- ・ジルコニア
- ・ハイシリカゼオライト
- ・ポリエチレン
- ・クロロプレンゴム(CR)
- ・クロロスルフォン化ポリエチレン(CSM)
- ・電解
- ・重曹
- ・ポリカーボネートジオール(PCD)
- ・セメント
- ・東ソー・ファインケム
- ・東ソー・シリカ
- ・東ソー・エスジーエム

<稼働準備中(再開予定)>

- ・塩ビモノマー(4月15日)
- ・ペースト塩ビ(4月19日)
- ・MDI(4月16日)
- ・TDI及びTDI誘導品(4月16日)
- ・HDI及びHDI誘導品(4月17日)

以上