



NEWS RELEASE

2016年9月30日
東ソー株式会社

苛性ソーダ輸送船の浸水事故について

本日午前10時45分頃、弊社南陽事業所（山口県周南市）沖合にて輸送船の浸水事故が発生しました。関係される皆様には大変ご迷惑をお掛けしております。

現在、判明しております内容につきましては、下記のとおりです。

記

1. 発生場所 山口県周南市 徳山下松港 （弊社南陽事業所の南沖合）
2. 発生日時 2016年9月30日（金）午前10時45分頃
3. 輸送船 船名：洋和丸
運航会社：大豊運輸株式会社
輸送元請：東ソー物流株式会社（弊社の100%子会社）
4. 事故概要
 - ・弊社南陽事業所にて苛性ソーダ300m³（液体重量450t）を積載
 - ・苛性ソーダの貯蔵タンクがある江田島（広島県）に向けて出航後、浸水し停船
5. 原因 調査中
6. 被害状況
 - ①人的被害 なし（乗組員4名は全員救助）
 - ②物的被害 船舶（バラストタンク破損）
※現在のところ、苛性ソーダおよび重油の流出は確認されていません。
7. 生産への影響 なし

本リリースに関するお問い合わせ先

東ソー物流株式会社 事故対策本部（TEL：0834-63-0077）

以上