



NEWS RELEASE

2011年11月18日

南陽事業所 第二塩ビモノマー製造設備の火災事故について（お詫び）

11月13日15時24分頃に発生しました弊社南陽事業所第二塩ビモノマー製造設備の火災事故につきまして、近隣住民の皆様、行政官庁などの関係先、関連する会社やお客様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

常々「安全安定運転の確保」が最も重要な経営課題であると認識し、安全活動の推進に取り組んできましたが、尊い人命を失う重大な事故が発生したことに対し、大きな責任を感じています。また、今回の重大な事故の発生を受け、その取り組みが不十分であったことを深く反省しています。

11月14日15時30分に火災は鎮火し、現在、行政による現場検証が実施されております。事故の原因につきましては現在調査中ですが、二度とこのような事故を起こさないよう早急に原因を究明し、再発防止、安全確保のための体制、施策を講じる所存です。近隣住民の皆様をはじめとする様々な関係先からの信頼回復に向けて、私を含め全社一丸となって精一杯取り組み、「安全安定運転の確保」を確実に実行していきます。

東ソー株式会社
代表取締役社長
宇田川憲一

東ソー株式会社 広報室

東京都港区芝3-8-2 〒105-8623
TEL 03(5427)5103 FAX 03(5427)5195
<http://www.tosoh.co.jp>