



# NEWS RELEASE

2011年11月28日  
東ソー株式会社

## 南陽事業所 第二塩化ビニルモノマー製造施設 爆発火災事故について（第4報）

近隣住民の皆様、行政官庁などの関係先、関連する会社やお客様などに多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

11月28日現在の弊社南陽事業所内その他製造設備、連結子会社工場の状況は下記の通りです。11月18日にお知らせしました第3報から進捗しました内容に下線を付けて表記しております。

### 記

#### 1. 弊社南陽事業所内その他製造設備、連結子会社工場の状況

(稼働中)

- ・ ポリエチレン
- ・ クロロプレンゴム (CR)
- ・ クロロスルフォン化ポリエチレン (CSM)
- ・ ジルコニア
- ・ 電解
- ・ 動力
- ・ セメント
- ・ 重曹
- ・ 臭素
- ・ エチレンアミン
- ・ ハイシリカゼオライト
- ・ 東ソー・ファインケム
- ・ 東ソー・エフテック
- ・ 東ソー有機化学
- ・ 東ソー・シリカ

東ソー株式会社 広報室

東京都港区芝3-8-2 〒105-8623  
TEL 03(5427)5103 FAX 03(5427)5195  
<http://www.tosoh.co.jp>



TOSOH

# NEWS RELEASE

(停止中)

- ・第一塩化ビニルモノマー
- ・第二塩化ビニルモノマー
- ・第三塩化ビニルモノマー
- ・ペースト塩ビ
- ・一酸化炭素
- ・アニリン
- ・日本ポリウレタン工業
- ・東ソー・エスジーエム

2. 本リリースに関するお問い合わせ先

広報室 (TEL: 03-5427-5103)

以上

**東ソー株式会社 広報室**

東京都港区芝3-8-2 〒105-8623  
TEL 03(5427)5103 FAX 03(5427)5195  
<http://www.tosoh.co.jp>