

正 誤 表

頁	行	誤	正
9	左下 9	積分分布線	積分分布曲線
12	左上 1	容隙容量	空隙容量
26	左上 20	批列する	比例する
33	左上 7	$\frac{600 \text{ V}}{100 \text{ V}} = 54.5\%$	$\frac{60 \text{ V}}{110 \text{ V}} = 54.5\%$
34	左上 18	新新電圧	新電圧
35	Fig.5 図題	Normal→Stand-by	Stand-by→Normal
38	右下 8	回転子のアクタンス	回転子のリアクタンス